

命令模式

QUIT

退出程序

参看 SAVE 命令了解如何在退出前保存当前计算环境。

操作

如果有报告在运行，在退出前它将自动被打印。

然而，如果命令 QUIT 不是由运行文件发出，操作者会被询问是否需要打印报告。

程序默认的退出键为 F10（不含回车键）。

其它退出方式：

当使用 Alt-F4 或窗口操作界面退出程序时，会出现“OK to Quit? ”。如果选择 OK，程序会首先寻找名称为 EXIT 的宏命令，如果找到，则运行这个宏。否则将直接退出程序。

显示输出

发送最后一页到文件或打印机。

无显示输出

无

例子

QUIT